

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r, poz. 1153) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz § 7 Uchwały nr XLV/745/2006 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie, dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na prace konserwatorskie zabytku- elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Żukowie, mieszczącego się na działce nr 836 w obrębie ewidencyjnym Żukowo M.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żukowie

Katarzyna Cichowicz

Uzasadnienie

Warunki ubiegania się o dotacje szczegółowo określa uchwała nr XLV/745/2006 r. Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 20 lipca 2006 r. Wniosek o dotację został skierowany do Burmistrza Gminy Żukowo w terminie tj. do 05.12.2025 r., zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu na stronie internetowej Gminy Żukowo (tj. www.zukowo.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na parterze budynku głównego Urzędu Gminy Żukowo.

Złożony wniosek dotyczy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie, a prace remontowe będą wykonane przy elewacji kościoła św. Jana Chrzciciela w Żukowie. Zgodnie z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich uszkodzeniom uległa znacznie wysunięta przed lico ściany strefa cokołowa pokryta mocną zaprawą cementową. Cokół ukształtowano niestannie i zakończono od góry szeroką poziomą półką uformowaną bez spadku. W czasie opadów deszczu spływająca po ścianach woda gromadząc się na półce cokołu, wnika częściowo w warstwy powierzchniowe oraz obmywa dalsze powierzchnie cokołowe. Widoczne są również ślady penetracji wody do tynków cokołowych również we wnętrzu kościoła. W ścianie wschodniej na całej wysokości, od cokołu aż do szczytu, uwidoczniło się ukośne pęknięcie ściany. Pęknięcia widoczne są również na południowej ścianie kościoła. Zabytek wymaga reagowania na uszkodzenia wyraźnie ukazujące niekorzystne procesy zachodzące w pasie cokołowym budowli. Przeprowadzenie zabiegów służących usunięciu skutków niszczących spowoduje przywrócenie właściwego stanu technicznego i estetycznego zabytku oraz zapobiegnie intensyfikacji procesów destrukcji.

Kościół św. Jana Chrzciciela został wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 515 (d.353) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 20.02.1971 r.

Wniosek o przyznanie dotacji spełnia warunki udziału w ogłoszonym konkursie, w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

W budżecie Gminy Żukowo na rok 2025 na udzielenie dotacji w ramach zadania finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zabezpieczono środki w wysokości 200 000,00 zł.